


|                          |  |                    |         |         |
|--------------------------|--|--------------------|---------|---------|
| <b>3</b><br><b>3.5.1</b> | <b>Technischer Hochwasserschutz</b><br><b>Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken</b>  |                    |         |         |
| <b>Maßn.-Nr. NR 8</b>    | <b>Objektschutz Mühlstraße</b>   |                    |         |         |
| <b>Beschreibung</b>      | In der Mühlstraße reicht die 100-jährliche Überschwemmungsfläche bis an die Bebauung. Erste Betroffenheiten bestehen bereits bei HQ <sub>10</sub> .  |                    |         |         |
| <b>Empfehlung</b>        | Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes (dem Wasserverband Nidder-Seemenbach sind die Hochwasserprobleme bekannt; er beabsichtigt, hier entsprechende Schutzmaßnahmen umzusetzen). |                    |         |         |
| <b>Prioritätsstufe</b>   | Prüfen   |                    |         |         |
| <b>Planungsstand</b>     | Vorschlag  | <b>WRRL-Bezug</b>  | nein    |         |
| <b>Quelle</b>            | Darstellung in HWGK  | <b>Kartenblatt</b> | G-21    |         |
| <b>Kontakt</b>           | Gemeinde Schöneck, FB2 Ordnungswesen<br>Herrnhofstraße 7, 61137 Schöneck   |                    |         |         |
| <b>Bewertung</b>         | HW-Risiko  | HW-Abfluss         | Aufwand | Vorteil |
|                          | o  | o                  | (o)     | o       |
| <b>Grafiken</b>          |    |                    |         |         |