

3 3.5.1	Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken			
Maßn.-Nr. NI 10	Objektschutz Einzelgebäude			
Beschreibung	Rund 350 m südlich des Dauernheimer Hofes steht ein einzelnes Gebäude (vermutlich eine Feldscheune) im Talgrund, das bereits bei HQ ₁₀ von Überschwemmungen betroffen ist.			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit, ggf. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.			
Prioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-13	
Kontakt	Gemeinde Ranstadt, Fachbereich Bauwesen Hauptstraße 15, 63691 Ranstadt			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafiken	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;"> VSG „Wetterau“ FFH „Grünlandgebiete in der Wetterau“ </div> 			