

3 3.5.1 Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken				
Maßn.-Nr. H 5		Objektschutz Tennisgelände		
Beschreibung		Das Umkleidegebäude und ein kleineres Nebengebäude des TC Horlofftal Reichelsheim e.V. sowie ein Nebengebäude des angrenzenden Bürgerhauses Reichelsheim sind beim 100-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen.		
Empfehlung		Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden.		
Prioritätsstufe		Prüfen		
Planungsstand		Vorschlag	WRRL-Bezug	nein
Quelle		Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-49
Kontakt		Magistrat der Stadt Reichelsheim / Wetterau, Bauverwaltung Zum Rathaus 1, 61203 Reichelsheim (Wetterau)		
Bewertung		HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand
		o	o	(o)
Grafik				