

<b>3</b> <b>3.5.1</b>	<b>Technischer Hochwasserschutz</b> <b>Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken</b>			
<b>Maßn.-Nr.</b> NR 23	<b>Objektschutz Ayurveda Resort</b>			
<b>Beschreibung</b>	Vom Komplex des Ayurveda Resorts im Benediktuspark sind die östlichen Gebäude ab HQ <sub>10</sub> von Überschwemmungen betroffen.			
<b>Empfehlung</b>	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.			
<b>Prioritätsstufe</b>	Prüfen			
<b>Planungsstand</b>	Vorschlag	<b>WRRL-Bezug</b>	nein	
<b>Quelle</b>	Darstellung in HWGK	<b>Kartenblatt</b>	G-27	
<b>Kontakt</b>	Stadtverwaltung Ortenberg, Bauamt Lauterbacher Straße 2, 63683 Ortenberg			
<b>Bewertung</b>	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	o	o
<b>Grafik</b>				