

3 3.5.1	Technischer Hochwasserschutz Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken			
Maßn.-Nr. W 31	Objektschutz Klostergasse			
Beschreibung	In der Klostergasse in Höhe der Straße „Im Mönchgarten“ ist ein Wohngebäude beim 100-jährlichen Hochwasser untergeordnet von Überschwemmungen betroffen.			
Empfehlung	Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden.			
Prioritätsstufe	Prüfen			
Planungsstand	Vorschlag	WRRL-Bezug	nein	
Quelle	Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-39	
Kontakt	Gemeinde Rockenberg, Bauamt Obergasse 12, 35519 Rockenberg			
Bewertung	HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand	Vorteil
	o	o	(o)	o
Grafik				