


|                          |  |                    |         |         |
|--------------------------|--|--------------------|---------|---------|
| <b>3</b><br><b>3.5.1</b> | <b>Technischer Hochwasserschutz</b><br><b>Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken</b>                              |                    |         |         |
| <b>Maßn.-Nr. W 33</b>    | <b>Objektschutz Herrnmühle</b>   |                    |         |         |
| <b>Beschreibung</b>      | Einzelne Gebäude der Herrnmühle können bereits beim 10-jährlichen Hochwasser von Überschwemmungen betroffen sein.            |                    |         |         |
| <b>Empfehlung</b>        | Prüfung des Umfangs der Betroffenheit. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an Gebäuden. |                    |         |         |
| <b>Prioritätsstufe</b>   | Prüfen   |                    |         |         |
| <b>Planungsstand</b>     | Vorschlag  | <b>WRRL-Bezug</b>  | nein    |         |
| <b>Quelle</b>            | Darstellung in HWGK  | <b>Kartenblatt</b> | G-40    |         |
| <b>Kontakt</b>           | Magistrat der Stadt Butzbach, Fachdienst Tiefbau, Straßen- und Wegebau<br>Schlossplatz 1, 35510 Butzbach                     |                    |         |         |
| <b>Bewertung</b>         | HW-Risiko  | HW-Abfluss         | Aufwand | Vorteil |
|                          | o  | o                  | (o)     | o       |
| <b>Grafik</b>            |    |                    |         |         |